

TÖRZSKÖNYV 14.54

a helyi védelem alatt álló építészeti értékek nyilvántartására

1. A védett érték megnevezése:	Z. Gács György: Újságáros és nyomdász - épületdész, sgraffitto
2. Helye:	cím: Vác, Dr. Csányi László krt.17.
	helyrajzi szám: 3018/4
SZT kivonat:	
GPS koordináta:	47°46'53.3"N 19°07'37.1"E
3. A védelmet megállapító rendelet:	30/2023. (VII.12.) önkormányzati rendelet
4. A védelem típusa:	TKR. 8. § (1a) i) képzőművészeti alkotás - sgraffitto
5. A védett érték rendeltetése:	lakóépület
6. TKR szerinti besorolása:	Hagyományörző településközpont
7. Egyéb védelem:	
	- helyi védett terület: Belváros, törzsszám: 2.0.2. - tájvédelmi szempontból meghatározó terület övezete
8. A védelem indoklása:	A grafika önmagában is védendő, mint társzművészeti alkotás. A grafika Ambró Ferencnek állít emléket, aki az első váci nyomda alapítója és vezetője volt, mely nyomda nem messze állt az épülettől. Az épület építésekor a mellette lévő közterületet is Ambró Ferenc utcának hívták.
9. A védett érték leírása:	A sgraffitto két emberalakot ábrázol. A nő alak az Újságáros, míg a férfi alak a nyomdászt ábrázolja, aki egy nyomdaprés mellett áll. A férfialak lábánál látható a művész monogramja.
10. Értékleltár:	-

11. Építéstörténet

A sgraffitto készítője Z. Gács György (1914-1978), Munkácsy díjas művész. Korszakának egyik legsokoldalúbb egyénisége. Foglalkozott festészettel, grafikával, majd épületdíszítéssel, üvegfestészettel, szobrászattal. Neve leggyakrabban az üvegtervezés felsőfokú beindításával, az üveghez kapcsolódó művészetével és mobiljaival kapcsolatban merül fel. Az építészet és a képzőművészet kapcsolata is végigkísérte pályáját.



fotó: fortepan97905

Az épület 16 lakásos kétszintes társasházként épült két földszinti üzlethelyiséggel. Az épület tervezői Jálics János és Horváth János. Az épület tervei, melyek 1959-ben készültek, a városi tervtárban megtalálhatóak (PMH Tervtár 58/1410).

12. Állapotfotók

Állapotfotók 2021.:







(Ocsvai András – Köztérkép – 2022)

<p>13. <i>Jelenlegi állapot leírása:</i></p>	<p>A sgraffito állapota ép, sérülés nem látható rajta. A hordozó épület homlokzata megkopott, de műszaki állapota megfelelő.</p>
<p>14. <i>Felújítási javaslat:</i></p>	<p>A homlokzaton lévő reklámhordozók és cégfeliratok elhelyezésének módja és megjelenése újragondolandó. Felújítás során figyelemmel kell lenni a sgraffitóra, azt eltakarni nem lehet!</p>
<p>15. <i>Felújítási támogatás:</i></p>	<p>-</p>