

**ÉRETEK ÉS MENNYISÉGEK A KIVITELEZÉS
MEGKEZDÉSE ELŐTT ELLENŐRIZENDŐK!**

**A TERV A MŰLEÍRÁSSAL ÉS A SZAKÁGI
EGYÉB TERVDOKUMENTÁCIÓVAL EGYÜTT
ÉRVÉNYES ÉS EGYÜTT KEZELENDŐ!**

A BEÉPÍTETT ANYAGOK GYÁRTÓI
TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSAIT FIGYELEMBE
KELL VENNİ

RÉSZLETEK KIALAKÍTÁSA SORÁN MSZ ÉS
GYÁRTÓI ELŐÍRÁSOK SZERINT KELL
ELJÁRNI

PONTOS MÉRETEK A CSATLAKOZÓ
ZERKEZETEK FÜGGVÉNYÉBEN HELYSZÍN
ELMÉRÉS SZERINT HATÁROZANDÓK MEG

A TETŐT VILLÁMVÉDELEMMEL KELL
KIALAKÍTANI

**METSZET ÉS TARTÓSZERKEZETEK:
ADATSZOLGÁLTATÁSI TERVNEK
MEGFELELŐEN!**

HELYSZÍN: 2600 VÁC, Vásár u. 4. - hrsz.: 4424

TERVEZŐ
ZSVÁRT GÁBOR
E12-0140

2600 Vác, Zrínyi u. 9.
adószám: 12165591-2-13

3MÉRNÖK KFT.
1 Szada Széchenyi u. 1
M: +36 20 352 0880
L: ozsvart.gabor@gmail.com

INTERVLAP NEV

TERVLAP SZÁMA E-03

ΕΡΤΕΚ $M = 1:100$

DÁTUM

2022. április 24

INTERVJÚ MAGASSÁCS

tervezett PV = m

- meglévő villámvédelem szakszerű elbontása és deponálása szükséges, a tetőszigetelés felújítása után visszaépítendő (mérési jegyzőkönyv szükséges)

- a meglévő páraszellőzők bontásra kerülnek, helyette min. 16db/m2 mennyiségben új páraszellőzők elhelyezése szükséges

- amennyiben a meglévő jégékek hiányoznak, vagy sérültek
annak pótlása szükséges

- az új bitumenes felújító réteg attika lezárásaként horganyzott acéllemez leszorító-szegélyt építünk be.

- amennyiben az attika oldalfalán bádog található, annak bontása, a falfelület szükségszerű javítása szükséges.

-ahol az attika oldalfalra és tetejére a jelenlegi bitumenes szigetelés nincs felvezetve, ebben az esetben a záróréteg: **Bauder PYE PV200 S5 EN Natúr Pala** alatt +1 rtg alátétlemezzel elhelyezése szükséges: **Bauder PYE PV200 S4** .

- az attika tetején az 1 vagy 2 vízorros bádogszegély megtartandó, belső vízorr levágásával, szükség esetén dűbelezés megerősítéssel.

- az összefolyók szakszerű bontása szükséges , cseréje
tölcséres lombfogóval ellátott új tetőösszefolyóra szükséges (a
lefolyó cső keresztmetszetéhez illeszkedően)

- Lefolyó cső (strang) csere nem történik.

- tócsásodás esetén (amennyiben a tető lejtése nem tökéletesen az összefolyóhoz mutat) helyi kiegyenlítés szükséges a felújíító réteget megelőzően

- A tetőről minden idegen és fölösleges anyagot, sített, törmeléket, antennákat el kell távolítani.

- a gyűrött, felhólyagosodott részek kivágása és kiszárítása után, visszaállítandó az eredeti rétegrend.

- A zárólemez teljes felületen lángolvasztással kell az alátét lemezre ragasztani.

- a kazánház felett nagy számban található fűdémzellőzők (kazánház szellőztetése) megszűnnek, bontásuk utáni lyukakat tűzgátló purhab kitöltéssel, bitumenes alátétlemezeléssel kell ellátni.

